


Parts List



Massive TM x 1





Warranty Card x 1




Manual x 1

Application



Figure



English

1. Connect USB cable to Laptop USB port
2. Turn on the power
3. Adjust functions with the control panel

- A. Power Button
- B. Automatic/Manual Button
- C. Turbo Fan Button
- D. Lock Button
- E. Switch temperature detection point
- F. Temperature detection point
- G. Temperature display

Italiano

1. Collegare il cavo USB all'apposita porta del laptop
2. Accendere il dispositivo
3. Regolare le funzioni con il pannello di controllo

- A. Pulsante di accensione
- B. Pulsante automatico/manuale
- C. Pulsante ventola turbo
- D. Pulsante di blocco
- E. Commutatore punto di rilevamento temperatura
- F. Punto di rilevamento temperatura
- G. Display temperatura

日本語

1. USB ケーブルをノートPCの USB ポートに接続
2. 電源を入れる
3. コントロールパネルで機能を調整

- A. 電源ボタン
- B. 自動/手動ボタン
- C. ターボファンボタン
- D. ロックボタン
- E. 温度検出ポイントの切り替え
- F. 温度検出ポイント
- G. 温度表示

Deutsch

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Laptop USB-Anschluss (Universal Serial Bus)
2. Betätigen Sie den Stromschalter
3. Passen Sie Funktionen mit dem Bedienfeld an

- A. Stromschalter
- B. Schaltfläche Automatisch/Manuell
- C. Schaltfläche Turbogebläse
- D. Schaltfläche Sperren
- E. Schalter Temperaturerfassungsstelle
- F. Temperaturerfassungsstelle
- G. Temperaturanzeige

Português

1. Ligue o cabo USB à porta USB do portátil
2. Ligue o interruptor
3. Ajuste as funções com o painel de controlo

- A. Botão interruptor
- B. Botão automático/manual
- C. Botão ventoinha turbo
- D. Botão bloquear
- E. Ponto de deteção de alteração da temperatura
- F. Ponto de deteção da temperatura
- G. Visor de temperatura

Русский

1. Подсоедините кабель USB к порту USB портативного компьютера.
2. Включите питание
3. Настройте функции с помощью панели управления

- A. Кнопка питания
- B. Кнопка автоматического/ручного режима
- C. Кнопка турборежима вентилятора
- D. Кнопка блокировки
- E. Переключатель точки определения температуры
- F. Точка определения температуры
- G. Дисплей температуры

Français

1. Connectez le câble USB à un port USB de l'ordinateur portable
2. Mettez l'appareil sous tension
3. Réglez les fonctions à l'aide du panneau de contrôle

- A. Bouton d'alimentation
- B. Bouton automatique/manuel
- C. Bouton de turbo ventilation
- D. Bouton de verrouillage
- E. Commutateur de point de détection de température
- F. Point de détection de température
- G. Écran d'affichage de la température

繁體中文

1. 連接USB 線到筆記型電腦的 USB 接頭
2. 打開電源開關
3. 調整面板功能

- A. 電源開關
- B. 自動 / 手動
- C. 風扇Turbo開關
- D. 按鍵鎖
- E. 切換溫度偵測點
- F. 溫度偵測點
- G. 溫度顯示

Türkçe

EEE Yönetmeliğine Uygundur

1. USB kablounu dizüstü bilgisayarın USB girişine bağlayın
2. Gücü açın
3. Kontrol panelinden işlevleri ayarlayın

- A. Açma/Kapama Düğmesi
- B. Otomatik/Manuel Düğmesi
- C. Turbo Fan Düğmesi
- D. Kilit Düğmesi
- E. Anahtar sıcaklığını algılama noktası
- F. Sıcaklık algılama noktası
- G. Sıcaklık ekranı

Español

1. Conecte el cable USB al puerto USB del portátil
2. Encienda la alimentación
3. Ajuste las funciones mediante el panel de control

- A. Botón de encendido
- B. Botón de selección automático/manual
- C. Botón de ventilación turbo
- D. Botón de bloqueo
- E. Conmutador del punto de detección de temperatura
- F. Punto de detección de temperatura
- G. Visualización de la temperatura

简体中文

1. 连接USB 线到笔记本电脑的 USB 接头
2. 打开电源开关
3. 调整面板功能。

- A. 电源开关
- B. 自动 / 手动
- C. 风扇Turbo 开关
- D. 按键锁
- E. 切换温度侦测点
- F. 温度侦测点
- G. 温度显示

ภาษาไทย

1. ต่อสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต USB ของแล็ปท็อป
2. เปิดเครื่อง
3. ปรับฟังก์ชันต่างๆ บนแผงควบคุม

- A. ปุ่มเพาเวอร์
- B. ปุ่มอัตโนมัติ/แมนวล
- C. ปุ่มพัดลมเทอร์โบ
- D. ปุ่มล็อก
- E. จุดตรวจจับเพื่อสลับอุณหภูมิ
- F. จุดตรวจจับอุณหภูมิ
- G. จอแสดงอุณหภูมิ

